

Interrogazione con richiesta di risposta scritta a:
Sindaca Roberta Tardani (Cultura e Turismo) e Assessore Piergiorgio Pizzo.

OGGETTO: Chiesa di San Francesco- Condizioni di stabilità del tetto e sottotetto

PREMESSO:


- o **Il valore storico, culturale, turistico e di culto della Chiesa di San Francesco, Chiesa del 13mo secolo, consacrata da papa Clemente IV, la seconda chiesa intitolata a San Francesco dopo la Basilica di Assisi, Chiesa che ha ospitato il funerale di Enrico d'Inghilterra e la canonizzazione di Luigi IX di Francia. Notabilmente inserita nei percorsi turistici anche per le sue vicinanze al Duomo. Importante sede di culto per gli orvietani.**
- o **La ormai prolungata chiusura e la situazione di abbandono.** La situazione anche da uno sguardo esterno è deteriorata sia da un punto di vista strutturale che di igiene, con presenza di guano che come sappiamo genera danni permanenti ai materiali. Dalle mie visite dello scorso anno si rilevano numerose infiltrazioni di acqua all'interno, su più punti.
- o A Marzo del 2024 in seduta Consigliere l'allora Vicesindaco Mazzi aveva comunicato l'esclusione della Chiesa di San Francesco dai fondi di ricostruzione post terremoto. La risposta alla mia interrogazione dello scorso anno, ha confermato che ad oggi non ci sono percorsi alternativi di finanziamento autorizzati.

CONSIDERATO:

- o **La struttura del tetto (navata e cupola) e sottotetto della Chiesa sono estremamente vulnerabili per una serie di motivi noti e documentati: l'inusuale dimensione della navata che determina una forte pendenza del tetto e la struttura del tetto sopra la cupola che è in legno con una capriata ad imbretto che la sostiene.**
- o **La presenza di numerosi infiltrazioni d'acqua visibili all'interno della Chiesa e anni di abbandono fanno temere per la stabilità del tetto e della cupola. Cosa denunciata più volte da esperti in materia; profondi conoscitori della Chiesa stessa competenti in materia.**
- o **La mia richiesta di visita con un tecnico per ispezionare e verificare il sottotetto della Chiesa di San Francesco, presentata il 6 Maggio 2025, è stata rifiutata (11 Giugno) in quanto 'le verifiche dei luoghi compete agli uffici tecnici e alla polizia municipale...' ma 'il Consigliere può usufruire delle risultanze dei controlli tecnici che eventualmente verranno svolti tramite l'Ufficio Tecnico Comunale'.**
- o **La mia successiva richiesta di accesso alle risultanze tecniche inviata il 12 Giugno 2025 non ha mai ricevuto risposta.**

SI CHIEDE:

1. Se siano state effettuate delle effettive e approfondite ispezioni e valutazioni sullo stato del tetto e sottotetto della Chiesa di San Francesco, a quando risalgono e se sono in grado di rassicurarci sulla stabilità o sugli interventi necessari per mettere in sicurezza l'edificio.



2. Se è intenzione della Giunta procedere ad un effettivo e rigoroso studio sullo stato di sicurezza di tetto e sottotetto e se intendono includerlo nel piano lavoro e finanziamenti del 2025.
3. Se sono previste azioni di consolidamento e di messa in sicurezza del tetto e sottotetto della Chiesa.


Roberto Palazzetti